## **Hunter Kappe und Spindel Typ WRC** (7032944)



Hunter®



## **TECHNISCHE DATEN**

Typ WRC

## **PRODUKTINFORMATIONEN**

Der Sensor schaltet das Steuergerät nach einem Regenereignis nicht wieder ein? Entfernen Sie die Spindelbaugruppe, um die Scheiben auf Verunreinigungen oder Schäden zu überprüfen.

## **Generiert am: 07.10.2025**

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

