

Hunter Montaż kołpaka i wrzeciona typ WRC (7032944)



Hunter®

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ

WRC

INFORMACJE O PRODUKCIE

Czujnik nie włącza ponownie sterownika po deszczu? Wymontować zespół wrzeciona, aby sprawdzić, czy na tarczach nie ma zanieczyszczeń lub uszkodzeń.

Wygenerowano w dniu: 28.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>