

Hunter Zestaw modernizacyjny typ ICC2 (7032888)



Hunter®

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ

ICC2

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zmieniony sterownik ICC o zwiększonej liczbie stacji, lepszej ochronie przeciwprzepięciowej i dużym podświetlanym wyświetlaczu.

Wygenerowano w dniu: 27.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>